



SAFETY INFORMATION

- مالسلة تأمول ع
- INFORMASI KESELAMATAN
- INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
- ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- 安全訊息
- SIGURNOST INFORMACIJA
- BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY
- SIKKERHEDSOPLYSNINGER
- VEILIGHEIDSINFORMATIE
- INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
- Sicherheitshinweise
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ
- INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
- 安全情報
- 보안 정보
- INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
- INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
- INFORMATI PRIVIND SIGURANȚA
- ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
- BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
- VARNSTNE INFORMACIJE
- INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
- SÄKERHETSINFORMATION
- GÜVENLİK BİLGİLERİ

ةيبرعل

- انتبا مقت ا، ام مقص عوقو رطاخ ضرعتلها واقيدح عالدنا عنمل بقوطلا او ارطعلا اي ضرعلجا زادج ضرعيتب
- قاطلا ردمون سفن مطفساوب ضرعلجا زاج ليغشت مكى نا بجى عون نم كدافت مدعا لاح يف. قصليلما يف مولما راشنلما ئىيابيرمكلا صاحتلارىكوللار قاشتساب قاطلا زانلىق ابىركللار قاطلا كېشش وا كېب. قويچىلما ئىيابيرمكلا قاطلا سېتىم مەختىسما
- عىغافاتىي يىذلاو بىسانلما ئىيابيرمكلا قاطلا سېتىم مەختىسما. قبرطولا ىوتىسىم، ئىيوبىئ مەجرد 40 ئىلما 0 نم: لىيغشتلىق اتارىخ ئەجىد
- عافترار، ئىيوبىئ مەجرد 40 ئىلما 0 نم: ئىيوبىئ لىيغشتلىق اتارىخ ئەجىد. ئىجىرى خالىدا تامولىخىلما وأ لاصقىمىلما مدختىسىملا لىيلىخ لىع لوصل جىلى.
- بىيولما لىع ئىيوبىئ لىع: <http://www.aoc.com>

Português Brasileiro

- Para prevenir perigo de incêndio ou choque, nunca exponha o monitor à chuva ou umidade.
- O monitor deve ser operado somente com o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta. Se não tiver certeza do tipo de energia fornecido para a sua casa, consulte o seu revendedor ou empresa de energia local.
- Use a tomada de energia apropriada que segue o padrão de energia local.
- Temperatura de Operação: 0o a 40o C, Umidade de Operação 10% ao 85% (não condensante), Altitude de Operação : 0~5000m (0~16400 ft).
- Para obter detalhes do manual do usuário e outras informações, visite nosso site de web oficial: <http://www.aoc.com.br>

Bahasa

- Untuk mencegah kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan monitor terkena hujan atau kelembapan.
- Monitor hanya boleh dioperasikan dengan jenis catu daya yang ditunjukkan pada label. Jika Anda tidak yakin dengan jenis daya yang dipasok ke rumah Anda, hubungi dealer atau perusahaan listrik setempat.
- Gunakan konektor daya yang tepat untuk memenuhi standar listrik setempat.
- Suhu Pengoperasian: 0o hingga 40o C, Kelembapan Operasional 10% hingga 85% (tanpa kondensasi), Ketinggian Pengoperasian : 0~5000 m (0~16400 kaki).
- Untuk panduan pengguna yang rinci dan informasi lainnya, kunjungi situs web resmi kami: <http://www.aoc.com>

Български

- За да предотвратите пожар или токов удар, никога не излагайте монитора на дъжд или влага.
- Мониторът трябва да се използва само с източници на захранване, посочени на етикета. Ако не сте сигури за вида захранване, което имате в дома си, консултирайте се с Вашия доставчик или местната електрическа компания.
- Използвайте само подходящ щепсел, който е съвместим с местните стандарти.
- Работна температура: от 0 до 40o C, работна влажност 10% до 85% (без кондензация), работна надморска височина : 0~5000 m (0~16400 ft).
- За подробно ръководство на потребителя и друга информация, посетете нашия официален уеб сайт: <http://www.aoc.com>



繁體中文

- 為防止火災或衝擊危險，請勿讓顯示器淋雨或受潮。
- 顯示器僅應使用標籤上指示的電源類型操作。若不確定家中電源類型，請洽詢經銷商或當地電力公司。
- 使用符合當地電源標準的電源插頭。
- 操作溫度：0o 到 40o C、操作濕度 10% 到 85% (未凝結)、操作海拔高度：0~5000 公尺 (0~16400 英呎)。
- 如需詳細資訊，請參閱使用手冊及其他資訊。請造訪本公司官方網站：<http://www.aoc.com>

Hrvatski

- Radi sprečavanja požara ili strujnog udara pazite da monitor ne dođe u dodir s kišom ili vlagom.
- Monitor se mora napajati samo iz električnog izvora koji je naveden na naljepnici. Ako niste sigurni koju vrstu napajanja imate u vašem domu, обратите se svom elektrodistributeru.
- Koristite prikladan utikač u sukladnosti s lokalnim standardom.
- Radna temperaturna: 0 do 40 C, Radna vlažnost 10% do 85% (bez kondenzacije), Radna nadmorska visina: 0~5000 m.
- Detaljan korisnički priručnik i ostale informacije potražite na našoj službenoj mrežnoj stranici: <http://www.aoc.com>

Čeština

- Aby nedošlo k požáru nebo zásahu elektrickým proudem, nevystavujte monitor dešti ani vlhkosti.
- Monitor musí být napájen pouze napájetím uvedeným na štítku. Pokud neznáte hodnotu síťového napětí ve vaší domácnosti, obraťte se na prodejce nebo dodavatele elektřiny.
- Použijte vhodnou koncovku kabelu pro vaši zásuvku elektrozvodné sítě.
- Provozní teplota: 0o až 40o C, provozní vlhkost 10 až 85 % (bez kondenzace), provozní nadmořská výška: 0 ~ 5 000m (0 ~ 16 400 stop).
- Podrobnejší uživatelskou příručku a další informace najdete na našich oficiálních webových stránkách: <http://www.aoc.com>

Dansk

- For at forhindre brand og stød, bedes du aldrig udsætte skærmen for regn eller fugt.
- Skærmen må kun bruges med strømtypen, der står på mærkepladen. Hvis du ikke er sikker på hvilken strømtype, der bruges i dit hjem, bedes du venligst kontakte din forhandler eller strømforsyner.
- Brug det passende strømkontakts, der stemmer overens med dine lokale strømstandarder.
- Drifttemperatur: 0-40oC, Luftfugtighed ved drift 10-85% (ikke-kondenserende), Drifthøjde: 0-5000 m.
- For yderligere brugsanvisninger og andre oplysninger henvises til vores officielle websted: <http://www.aoc.com>

Nederlands

- Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de monitor nooit blootstellen aan regen of vocht.
- De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het type vermogen dat bij u thuis wordt geleverd, moet u contact opnemen met uw verkoper of met de lokale elektriciteitsmaatschappij.
- Gebruik de gepaste voedingsstekker die voldoet aan uw lokale elektriciteitsstandaard.
- Bedrijfstemperatuur: 0o tot 40o C, Bedrijfsvochtigheid 10% tot 85% (niet-condenserend), Bedrijfs hoogte: 0~5000m.
- Een gedetailleerde handleiding en andere informatie vindt u op onze officiële website: <http://www.aoc.com>

English

- To prevent fire or shock hazard, never expose the monitor to rain or moisture.
- The monitor should be operated only from the type of power source indicated on the label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your dealer or local power company.
- Use the appropriate power plug which complies with your local power standard.
- Operating Temperature: 0o to 40o C, Operating Humidity 10% to 85% (non-condensing), Operating Altitude : 0~5000m (0~16400 ft).
- For detail user manual and other information please visit our official website: <http://www.aoc.com>

Suomi

- Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraan, älä koskaan altista monitoria sateelle tai kosteudelle.
- Monitoria saa käyttää vain monitorin arvokilvessä ilmoitetun tyypisellä virtaalähteellä. Jos ole varma kotisi virtaalähteen tyypistä, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai paikalliseen sähköntakuuja-yhtiöön.
- Käytä asianmukaista virtapistoketta, joka on paikallisten sähköstandardien mukainen.
- Käytöllämpötila: 0o - 40o C, Käytökkosteus 10 % - 85 % (ei tiivistyvä), Käytökkorkeus : 0 - 5000 m.
- Katso yksityiskohtainen käyttöopas ja muut tiedot viralliselta web-sivustoltamme: <http://www.aoc.com>

Français

- Pour éviter un incendie ou un choc électrique, ne jamais exposer le moniteur à la pluie ou à l'humidité.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation délivrée à votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Utilisez un cordon d'alimentation approprié qui respecte votre prise d'alimentation locale.
- Température d'utilisation : 0o à 40o C, Humidité d'utilisation 10% à 85% sans condensation, Altitude d'utilisation : 0~5000m (0~16400 pieds).
- Pour le manuel de l'utilisateur complet ou d'autres informations, veuillez visiter notre site web officiel : <http://www.aoc.com>

Deutsch

- Damit es nicht zu Bränden oder Stromschlägen kommt, setzen Sie den Monitor niemals Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus.
- Der Monitor darf ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromquelle betrieben werden. Falls Sie nicht absolut sicher sind, welche Stromquellen bei Ihnen zuhause genutzt werden, wenden Sie sich an den Händler oder an Ihren örtlichen Stromversorger.
- Nutzen Sie einen zu Ihren Steckdosen passenden Netzstecker.
- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C, Betriebsfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend), Betriebshöhe: 0 bis 5000 m.
- Eine detaillierte Bedienungsanleitung und andere Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website: <http://www.aoc.com>

Ελληνικά

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή αυτή σε βροχή ή υγρασία.
- Η οθόνη πρέπει να λειτουργεί μόνο πάνω στο τύπο τροφοδοσίας που αναφέρεται στην ετικέτα σήμανσης. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλεύετε το κατάστημα πώλησης ή την τοπική εταιρία ηλεκτρισμού.
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο φις τροφοδοσίας που είναι συμβατό με τα τοπικά πρότυπα τροφοδοσίας ισχύος.
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 0 έως 40o C, Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας 10% έως 85% (χωρίς συμπτώματα), Υψόμετρο λειτουργίας: 0~5000m (0~16400 πόδια).
- Για λεπτομερές εγχειρίδιο χρήστη και άλλες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπό μας: <http://www.aoc.com>

Magyar

- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében, soha ne tegyék ki a monitort eső vagy nedvesség hatásának.
- A monitort csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjön kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- A helyi szabványnak megfelelő tápdugót használjon.
- Működési hőmérséklet: 0o és 40o C között, Működési páratartalom 10% és 85% között (nem lecsapódó), Működési magasság: 0-5 000 m (0-16 400 ft).
- A részletes használati útmutatóért és egyéb információkért látogassa meg hivatalos weblapunkat: <http://www.aoc.com>.

日本

- 火災または感電による危険を避けるため、モニターを雨または湿気に曝さないようにしてください。
- モニターは、ラベルに記載されている電源タイプで動作させる必要があります。ご自宅に供給される電力の種類がわからない場合は、販売店または地域の電力会社にお問い合わせください。
- お住まいの地域の電力規格に準拠した適切な電源プラグを使用してください。
- 動作温度: 0 °C ~ 40 °C、動作湿度: 10% ~ 85% (結露なし)、動作高度: 0 ~ 5,000m (0 ~ 16,400 フィート)。
- 詳細なユーザーマニュアルおよびその他の情報については、当社の公式ウェブサイトを参照してください: <http://www.aoc.com>

Polski

- Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem, monitora nigdy nie należy narażać na oddziaływanie deszczu lub wilgoci.
- Monitor można obsługiwać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. Przy braku pewności co do zasilania dostarczanego do domu, należy się skontaktować z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.
- Należy użyć odpowiednią wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnym standardem zasilania.
- Temperatura działania: 0o do 40o C, wilgotność działania 10% do 85% (bez kondensacji), wysokość n.p.m. działania: 0~5000m (~16400 stóp).
- Szczegółowy podręcznik użytkownika i inne informacje, można uzyskać na naszej oficjalnej stronie sieci web: <http://www.aoc.com>

Română

- Pentru a preveni riscurile de incendiu sau electrocutare, nu expuneți niciodată monitorul la condiții de ploaie sau umiditate.
- Monitorul trebuie alimentat numai de la tipul de sursă de alimentare indicat pe etichetă. Dacă aveți dubii cu privire la tipul de curent prin care este alimentată locuința dvs., consultați reprezentantul dvs. local sau compania de electricitate.
- Folosiți o mufă de alimentare conformă cu standardul local.
- Temperatura recomandată pentru utilizare: între 0o C și 40o C. Umiditatea recomandată pentru utilizare: între 10% și 85% (fără condens). Altitudinea recomandată pentru utilizare: între 0 și 5.000 m (între 0 și 16.400 ft).
- Pentru a accesa manualul detaliat de utilizare și alte informații, accesați site-ul nostru oficial: <http://www.aoc.com>

Italiano

- Per evitare il rischio d'incendi o scosse elettriche, non esporre il monitor a pioggia o umidità.
- Il monitor deve essere fatto funzionare solamente con il tipo d'alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si conosce il tipo d'alimentazione fornita alla propria abitazione, consultare il fornitore d'energia o la locale compagnia elettrica.
- Usare una spina appropriata conforme agli standard elettrici locali.
- Temperatura operativa: 0o - 40o C; Umidità operativa 10% - 85% (senza condensa); Altitudine operativa: 0 - 5.000 m (0 - 16.400 ft).
- Per il Manuale d'uso dettagliato ed altre informazioni, visitare il sito ufficiale all'indirizzo: <http://www.aoc.com>

한국어

- 화재나 감전을 예방하기 위해 모니터를 비나 습기에 노출되지 않도록 하세요.
- 모니터를 작동할 때에는 라벨에 표시된 전력원만 이용해야 합니다. 집에서 사용하는 전력이 어떤 종류인지 확실하지 않다면 판매점이나 지역 전력회사에 문의하세요.
- 해당 지역의 표준 전력에 따라 적절한 플러그를 사용하세요.
- 작동 온도: 0o ~ 40o C, 작동 습도: 10 ~ 85%(불용축식) 작동 고도: 0 ~ 5,000m (0 ~ 16,400피트).
- 자세한 사용 설명서 및 기타 정보는 공식 웹사이트인 <http://www.aoc.com>을 방문하여 알아보세요.

Português

- Para evitar o perigo de incêndio ou de choque elétrico, nunca exponha o monitor à chuva ou a umidade.
- O monitor deve ser utilizado apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Se não tiver a certeza quanto à tensão fornecida na sua casa, consulte o seu fornecedor ou a empresa de eletricidade local.
- Utilize uma ficha de alimentação adequada e compatível com a rede elétrica local.
- Temperatura de funcionamento: 0o a 40o C, Umidade em funcionamento 10% a 85% (não condensada), Altitude de funcionamento: 0 a 5000 m (0 a 16400 pés).
- Para obter o manual do utilizador detalhado e outras informações, visite o nosso Web site oficial: <http://www.aoc.com>

Русский

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания на монитор дождевой воды или влаги.
- Монитор работает только от источника питания, тип которого указан на этикетке. Если вы не уверены в том, какое напряжение используется в вашей стране, обратитесь к продавцу или в местную энергетическую компанию.
- Вилка, подключенная к монитору, должна соответствовать местным стандартам в области электроснабжения.
- Рабочая температура: от 0 до 40°C. Рабочая влажность: от 10 до 85% (без конденсата). Рабочая высота: от 0 до 5000 м.
- Подробное руководство пользователя и прочая информация представлены на официальном веб-сайте компании: <http://www.aoc.com>

Slovenský

- Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom, nikdy nevystavujte monitor účinkom dažďa alebo vlhkosti.
- Monitor musí byť prevádzkovaný s pripojením iba k takému zdroju napájania, aký je uvedený na štítku. Ak si nie ste istí druhom napájania, ktorý je vo vašej domácnosti, túto náležitosť prekonzultujte s vaším predajcom alebo s miestnym dodávateľom energie.
- Používajte vhodnú sieťovú zástrčku, ktorá zodpovedá vašim miestnym normám pre napájanie elektrickým prúdom.
- Prevádzková teplota: 0 až 40 oC, prevádzková vlhkosť 10 % až 85 % (bez kondenzácie), prevádzková nadmorská výška: 0 až 5 000 m (0 až 16 400 stôp).
- Podrobny návod na obsluhu a ďalšie informácie nájdete na oficiálnej webovej lokalite: <http://www.aoc.com>

Español

- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el monitor a la lluvia ni a la humedad.
- El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de electricidad suministrado en su domicilio, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.
- Use el enchufe adecuado que cumpla la normativa eléctrica local.
- Temperatura de funcionamiento: 0o a 40o C. Humedad de funcionamiento 10% a 85% (sin condensación), Altitud de funcionamiento: 0~5.000 m (0~16.400 ft).
- Para obtener el manual de usuario y otra información, visite nuestro sitio Web oficial: <http://www.aoc.com>

Türkçe

- Yangın ve elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, monitörü yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- Monitör yalnızca etikette belirtilen türde güç kaynağıyla çalıştırılmalıdır. Evinizdeki güç kaynağı türünden emin değilseniz, bayiinize veya yerel elektrik dağıtımçınıza danışın.
- Yerel elektrik standartlarınızla uyumlu bir fiş kullanın.
- Çalışma Sıcaklığı: 0 ila 40o C, Çalışma Nem: 10 ila %85 (yoğuşmayan), Çalışma Yüksekliği: 0~5000m (0~16400 ft).
- Ayrintılı kullanıcı kılavuzu ve diğer bilgiler için lütfen resmi websitemizi ziyaret edin: <http://www.aoc.com>

Slovenščina

- Da bi preprečili tveganje za požar ali električni udar, monitorja nikoli ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Monitor lahko napaja le preko na napiski predpisanega vira napajanja. Če glede obstoječega vira niste povsem prepričani, za pomoč prosite trgovca ali lokalno elektro podjetje.
- Uporabite ustrezni napajalni vtič, ki je skladen z lokalnimi standardi napajanja.
- Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C, delovna vлага 10 % do 85 % (brez kondenzacije), Delovna nadm. višina: 0~5000 m (0~16400 ft)
- Uporabniki priročnik in ostale informacije najdete na naši spletni strani: <http://www.aoc.com>

Svenska

- Förebygg brand eller elstötar genom att inte utsätta monitorn för regn eller fukt.
- Monitorn bör endast användas ansluten till den sorts strömkälla som anges på etiketten. Om du är osäker på vilken typ av strömförståning du har hemma rådfråga din återförsäljare eller ditt lokala energiföretag.
- Använd rätt sorts kontakt som uppfyller den lokala energistandarden.
- Drifttemperatur: 0 till 40o C, Fuktighetsgrad vid drift 10 % till 85 % (icke-kondenserande), Driftalitid: 0~5000 m.
- För detaljerad bruksanvisning och annan information besök vår officiella webbsida: <http://www.aoc.com>

尺寸 : 297x270mm

材质 : 80g双胶

折法 : 先纵向对折 , 再横向对折